



## Ficha Técnica Bienes de Características Técnicas Uniformes y de Común Utilización

### 1. Clasificación del Servicio de acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios.

Segmento	78000000	Servicios de transporte, Almacenaje y Correo
Familia	78180000	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes
Clase	78181500	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos
<b>Producto</b>	<b>78181507</b>	<b>Reparación y mantenimiento automotor y camiones ligeros</b>

### 2. Identificación Adicional Requerida.

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos adscritos al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.

### 3. Unidad de Medida

Número



**NIT 900.425.129-0**

**Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe.** Carrera 51 No. 52 – 03

Teléfono 0974 - 512 46 69. Fax 0974 - 251 84 61

Medellín – Antioquia – Colombia

[www.culturantioquia.gov.co](http://www.culturantioquia.gov.co) - [contacto@culturantioquia.gov.co](mailto:contacto@culturantioquia.gov.co)



#### 4. Calidad Mínima / Patrones de Desempeño Mínimos.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	NISSAN NAVARA	TOYOTA PRADO TX
			CANTIDAD	CANTIDAD
1	Lavado General la cual comprende: <ul style="list-style-type: none"> <li>•Carrocería.</li> <li>• Interior: Limpieza tapicería y aspirado de muebles, alfombra y accesorios internos, aplicación de silicona en las 4 llantas y ambientador, con productos adecuados y de alta calidad.</li> <li>• Lavado de Motor en seco, utilizando productos líquidos especiales que se aplican y remueven con toallas de micro fibra, aplicación de silicona especial para darle brillo y crear una capa protectora.</li> <li>• Lavada y grafitada de Chasis.</li> </ul>	Servicio	2	2
2	Polichada General la cual comprende: Restauración de pintura mediante la aplicación de cera pulidora especializada, eliminando rayones leves y dándole brillo con maquina polichadora	Servicio	1	1
3	Suministro y cambio de juego de bandas de freno traseras	Par	2	2
4	Suministro y cambio de juego de pastas de freno delanteras	Caja x 4	3	3
5	Cepillada de campana	Servicio	1	1
6	Cepillada de disco	Servicio	1	1
7	Suministro y cambio de amortiguadores Delanteros	Unidad	2	2
8	Suministro y cambio de amortiguadores traseros	Unidad	2	2
9	Suministro y cambio de llantas 255, 70-16 AT <ul style="list-style-type: none"> <li>•Banda de rodamiento de doble capa.</li> <li>•A medida que la llanta se desgasta, se expone una capa de caucho de mucho agarre.</li> <li>•Compuesto de alta durabilidad que minimiza el deterioro y desgarre de la Banda de rodamiento.</li> <li>•Promueven mayor rigidez en la Banda de rodamiento para mejor maniobrabilidad y desalojo del agua.</li> <li>•Ranuras internas profundas y acanaladuras diente de sierra.</li> <li>•Ayuda a desalojar el agua, mejorando la tracción y la conducción en mojado.</li> <li>•Incluye válvulas</li> <li>•Incluye alineación y balanceo</li> </ul>	Unidad	4	0



**NIT 900.425.129-0**

**Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe.** Carrera 51 No. 52 – 03

Teléfono 0974 - 512 46 69. Fax 0974 - 251 84 61

Medellín – Antioquia – Colombia

[www.culturantioquia.gov.co](http://www.culturantioquia.gov.co) - [contacto@culturantioquia.gov.co](mailto:contacto@culturantioquia.gov.co)



	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las llantas deben ser nuevas y de empresas reconocidas en el mercado buscando la seguridad de los usuarios.</li> <li>El contratista debe indicar las fechas de fabricación de las llantas, la cual no deberá superar un (1) año desde su fabricación hasta el momento de instalación del vehículo.</li> </ul>			
10	<p>Suministro y cambio de llantas 265, 60-17 HT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Banda de rodamiento de doble capa.</li> <li>A medida que la llanta se desgasta, se expone una capa de caucho de mucho agarre.</li> <li>Compuesto de alta durabilidad que minimiza el deterioro y desgarre de la Banda de rodamiento.</li> <li>Promueven mayor rigidez en la Banda de rodamiento para mejor maniobrabilidad y desalojo del agua.</li> <li>Ranuras internas profundas y acanaladuras diente de sierra.</li> <li>Ayuda a desalojar el agua, mejorando la tracción y la conducción en mojado.</li> <li>Incluye válvulas</li> <li>Incluye alineación y balanceo</li> <li>Las llantas deben ser nuevas y de empresas reconocidas en el mercado buscando la seguridad de los usuarios.</li> <li>El contratista debe indicar las fechas de fabricación de las llantas, la cual no deberá superar un (1) año desde su fabricación hasta el momento de instalación del vehículo.</li> </ul>	Unidad	0	4
11	<p>Suministro y cambio de Batería 27 1000</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se debe indicar la garantía comercial de cada batería suministrada, con un certificado o documento respectivo cuya duración debe ser mínimo de un (1) año o superior.</li> </ul>	Unidad	1	1
12	Suministro y cambio de plumillas	Par	1	1



**NIT 900.425.129-0**

**Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe.** Carrera 51 No. 52 – 03

Teléfono 0974 - 512 46 69. Fax 0974 - 251 84 61

Medellín – Antioquia – Colombia

[www.culturantioquia.gov.co](http://www.culturantioquia.gov.co) - [contacto@culturantioquia.gov.co](mailto:contacto@culturantioquia.gov.co)